

Инструкция по обновлению программного обеспечения TALAN до версии v2.04

1. Загрузите и распакуйте программные файлы TALAN v2.04, воспользовавшись ссылкой:
<http://www.reiusa.net/quick/TALANv2.04>
2. Перенесите распакованные файлы на USB накопитель или карту Compact Flash (CF). Отключите питание TALAN.
3. Вставьте USB накопитель или карту Compact Flash в TALAN. Включите питание TALAN.
4. Выберите **System Scan** из выпадающего меню в верхнем правом углу экрана и идентифицируйте номер "А":

- Если номер начинается с **A01**
- Если **System Scan** отсутствует в списке или версия **TALAN** не отображается:

Если номер начинается с **A02**, далее идентифицируйте номер "В"

Если номер «В» совпадает с **B.02.00.1112151300**

Если номер «В» любой другой, то:

1. Еще раз выберите **System Scan** из выпадающего меню в верхнем правом углу экрана
2. В разделе **TALAN** необходимо найти начало номера "А":

Если номер начинается с **A02.00**

Если номер начинается с **A02.01** или **A02.03**

1. Нажмите **System tab (F6)** и выберите **Update**.
2. Выберите и установите скаченные файлы в следующем порядке:
Full_Install_110707.FIX
HAST_130403_FE.FIX
TALAN20160302.FIX
3. Когда обновление будет завершено, перезагрузите **TALAN** (**TALAN** в течение обновления может перезагрузиться несколько раз).

1. Нажмите **System tab (F6)** и выберите **Update**.
2. Выберите и установите скаченный файл:
TALAN20160302.FIX
3. Когда обновление будет завершено, перезагрузите **TALAN** (**TALAN** в течение обновления может перезагрузиться несколько раз).

1. Нажмите **System tab (F6)** и выберите **Update**.
2. Выберите и установите скаченные файлы в следующем порядке:
HAST_130403_FE.FIX
TALAN20160302.FIX
3. Когда обновление будет завершено, перезагрузите **TALAN** (**TALAN** в течение обновления может перезагрузиться несколько раз).

1. Нажмите **System tab (F6)** и выберите **Update**.
2. Выберите и установите скаченный файл:
TALAN20160302.FIX
3. Когда обновление будет завершено, перезагрузите **TALAN** (**TALAN** в течение обновления может перезагрузиться несколько раз).

При правильном обновлении отображается следующая версия программного обеспечения прибора:

TALAN	SMC	AUC	PBX
A02.04.1603021020	A02.02.1304020711	A02.04.1508051619	A02.00.1106290838